





Widok budynku



Wejście do budynku



Drzwi wejściowe do lokalu nr 5



Widok ściany kuchni i wejście do w.c.



W.C.



Brodzik w łazience

marzec 2016 r.

mgr inż. Andrzej Skobała





Widok pokoju



Wejście z pokoju do kuchni

